



Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	4505	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	15602.8HRS	Auxiliar:	


• **SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS**



ORDEN DE TRABAJO
 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
 Cda. La Jagua José María Pino Suárez
 Villahermosa Tabasco México 86029
 Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE
 Solicitante:
 Ubicación: TEAPA

No. de Orden: KAUF 4505
 Fecha: 04/Ago/2026
 Código QR: MONT-22
 Tipo de Servicio: RECOLECCION

INFORMACION DEL EQUIPO		
MONTACARGAS HYSTER H3.0XT 2016 S. D466R03238P		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS
OBSERVACIONES		
- Servicio realizado - Se recibe unidad sin arrancar y sin reporte de falla por parte de cliente. - Se retira unidad para diagnostico en base.		
Fecha del Servicio: 5/8/26		Horómetro: 15602.8
 Nombre y Firma del Cliente:		 Nombre y Firma del Técnico:
		 Nombre y Firma del Auxiliar:





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	4505	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	15602.8HRS	Auxiliar:	

- SE RECIBE EQUIPO CON DETALLES EN PINTURA, RASPONES EN PARTE TRASERA Y COSTADOS DEL EQUIPO





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	4505	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	15602.8HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES: EL CLIENTE ENTREGA EQUIPO SIN ARRANCAR, NO REALIZO EL REPORTE DE LA FALLA DE LA UNIDAD**





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	4505	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	15602.8HRS	Auxiliar:	

- EL EQUIPO MUESTRA DESGASTE EN LLANTAS POR USO DIARIO DE TRABAJO





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	4505	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	15602.8HRS	Auxiliar:	

- LINEA DE LUCES FUNCIONANDO, SE RETIRA UNIDAD PARA DIAGNOSTICO COMPLETO EN BASE.





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	4505	Fecha:	05/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	15602.8HRS	Auxiliar:	

- SE RETIRA UNIDAD PARA DIAGNOSTICO COMPLETO EN BASE.

