



VHSA - 0085

Empresa:	MARIA FERNANDA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	25574.9HRS	Auxiliar:	


- **HOROMETRO: 25574.9 HSR**
- **SERVICIO DE INSTALACION DE PERNO DE CADENA LATERAL IZQUIERDA**





Empresa:	MARIA FERNANDA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	25574.9HRS	Auxiliar:	

- SE INSTALA PERNO DE CADENA LATERAL IZQUIERDO





VHSA - 0085

Empresa:	MARIA FERNANDA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	24/07/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	25574.9HRS	Auxiliar:	

- SE REALIZAN PRUEBAS Y EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO

