



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS**



**DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
MOTOR**



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS**



**DRENADO DE ACEITE
DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO FILTRO DE
ACEITE DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE TRANSMISION**



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS**



**DRENADO DE ACEITE
DE DIFERENCIAL**



**REEMPLAZO DE ACEITE DE
DIFERENCIAL**



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- **REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- LUBRICADO DE CADENA DE MASTIL**





Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:		Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4538	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4293.8HRS	Auxiliar:	JUAN CARLOS

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO**

