




Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
-----------------	-------------------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	------	---------------	------------	-----------------	--------

Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	
----------------	-------------	----------------	-------	---------------	-------	-------------------	----------	-------------------	---------	------------------	--

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS**



**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS**



**DRENANDO DE ACEITE
DE TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE ACEITE
DE TRANSMISION**



Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL**





Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES: SE SUGUIERE EL REEMPLAZO DE LA BATERIA, YA QUE TIENE 2 AÑOS DE USO
FECHA: 24/04**





Empresa:	CANAMEX ENERGY HOLDINGS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0484	N. Orden:	4499	Fecha:	10/08/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70N	Serie:	AT20D	Ubicación:	CRD-VHSA	Horómetro:	3888HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES: EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS AMBOS LADOS**

