




Empresa:	BOSS S&P	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	4568	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	LUIS

• **SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA POR DERRAME DE HIDRAULICO**



ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jagua José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: BOSS S&P
Solicitante: VNSA
Ubicación: VNSA

No. de Orden: KAUF 4568
Fecha: 13/Ago/2026
Codigo QR: MONT-20
Tipo de Servicio: LIMPIEZA

INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGAS HYSTER H60FT 2015 S. N177V03681M

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA POR DERRAME HIDRAULICO

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA POR DERRAME HIDRAULICO

OBSERVACIONES

Se realiza limpieza de area

Fecha del Servicio: 14/8/26

Horómetro: N/A

Nombre y Firma del Cliente: Luis Aragón

Nombre y Firma del Técnico: Natividad B

Nombre y Firma del Auxiliar: Luis Tórres

Hoja 1





Empresa:	BOSS S&P	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	4568	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	LUIS



- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA POR DERRAME DE HIDRAULICO**





Empresa:	BOSS S&P	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	4568	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	LUIS

- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA POR DERRAME DE HIDRAULICO**





Empresa:	BOSS S&P	Solicitante:		Código QR:	MONT-20	N. Orden:	4568	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	NATIVIDAD
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	N177V03681M	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	LUIS

- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA POR DERRAME DE HIDRAULICO**

