



Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

• SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



PLACA DE DATOS



HOROMETRO: 1110.0



Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

• SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR



FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, SE DEJA NIVELADO.





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- **REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE CICLONICO**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

• LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	



- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CADENAS DE MASTIL**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR AGUILAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0443	N. Orden:	4564	Fecha:	14/08/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP35NM	Serie:	AT14F50419	Ubicación:	XALAPA-VERACRUZ	Horómetro:	1110.0HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

