



|                 |              |                     |         |                   |              |                   |      |                   |            |                  |           |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | FULL JOB MRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | 4595 | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | NATIVIDAD |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE        | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | VHSA | <b>Horómetro:</b> | 15622.9HRS | <b>Auxiliar:</b> | LUIS      |

• **SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS**



**ORDEN DE TRABAJO**

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Cda. La Jagua José María Pino Suárez  
Villahermosa Tabasco México 86029  
Tel. 9933570560 Mail. [administracion@kaufmann.mx](mailto:administracion@kaufmann.mx)

Cliente: FULL JOB MRO

Solicitante:

Ubicación: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4595

Fecha: 20/Ago/2026

Código QR: MONT-10

Tipo de Servicio: RECOLECCION

**INFORMACION DEL EQUIPO**

MONTACARGAS LINDE H35D-02 2015 S. H2X393F05628

**FALLA REPORTADA**

SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS

| Cantidad | Unidad   | Descripción                            |
|----------|----------|----------------------------------------|
| 1.000000 | SERVICIO | SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS |

**OBSERVACIONES**

✓ Se recolecta montacarga operativo

Fecha del Servicio: 20/8/26

Horómetro: 15622.9

Nombre y Firma del Cliente: *Felix Cruz*

Nombre y Firma del Técnico: *José Antonio del Valle*

Nombre y Firma del Auxiliar: *Luis Torres*





|                 |              |                     |         |                   |              |                   |      |                   |            |                  |           |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | FULL JOB MRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | 4595 | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | NATIVIDAD |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE        | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | VHSA | <b>Horómetro:</b> | 15622.9HRS | <b>Auxiliar:</b> | LUIS      |

- SE RECIBE MONTACARGAS CON HOROMETRO DE 15622.9





|                 |              |                     |         |                   |              |                   |      |                   |            |                  |           |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | FULL JOB MRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | 4595 | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | NATIVIDAD |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE        | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | VHSA | <b>Horómetro:</b> | 15622.9HRS | <b>Auxiliar:</b> | LUIS      |

- OBSERVACIONES





|                 |              |                     |         |                   |              |                   |      |                   |            |                  |           |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | FULL JOB MRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | 4595 | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | NATIVIDAD |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE        | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | VHSA | <b>Horómetro:</b> | 15622.9HRS | <b>Auxiliar:</b> | LUIS      |

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS**





|                 |              |                     |         |                   |              |                   |      |                   |            |                  |           |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | FULL JOB MRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | 4595 | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | NATIVIDAD |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE        | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | VHSA | <b>Horómetro:</b> | 15622.9HRS | <b>Auxiliar:</b> | LUIS      |

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS**





|                 |              |                     |         |                   |              |                   |      |                   |            |                  |           |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b> | FULL JOB MRO | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | 4595 | <b>Fecha:</b>     | 20/08/2026 | <b>Técnico:</b>  | NATIVIDAD |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE        | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | VHSA | <b>Horómetro:</b> | 15622.9HRS | <b>Auxiliar:</b> | LUIS      |

- SERVICIO DE RECOLECCION DE MONTACARGAS**

