

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102997

Reparación

SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS TRASERAS
PARA REEMPLAZO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazua - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico		95029	
Tel. 9933570560		Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4660	No. de Orden: KAUF 4441		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 22/Jul/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSA-0120		
Ubicación: PARAISO	Tipo de Servicio: CORRECTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TO			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 6.00X9 - 4.00 CONTINENTAL	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS	
OBSERVACIONES			
Servicio Realizado OK			
Fecha del Servicio: 26/09/2026		Kilometraje: 27876	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
[Firma]		[Firma]	
Hoja 1			

Recomendaciones

- EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE LLANTAS TRASERAS PARA REEMPLAZO ES NECESARIO PARA SEPARAR DE FORMA SEGURA EL NEUMÁTICO GASTADO O DAÑADO DEL RIN MEDIANTE MAQUINARIA ESPECIALIZADA, PERMITIENDO INSTALAR UNA LLANTA NUEVA QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD Y EL CONTROL DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102997

SAP

70008678

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS

ORDEN DE TRABAJO		
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		
Cda. La Jazua - Jose Maria Pino Suarez		
Villahermosa Tabasco México 86009		
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx		
Cotización: 4660	No. de Orden: KAUF 4441	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 22/Jul/2026	
Solicitante:	Código QR: VHSA-0120	
Ubicación: PARAISO	Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TO		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 6.00X9 - 4.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 26/09/2026		Horometro: 27876
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:
Nombre y Firma del Auxiliar:		
Hoja 1		



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS ES FUNDAMENTAL POR RAZONES DE SEGURIDAD, RENDIMIENTO DEL EQUIPO Y DURABILIDAD

EVIDENCIAS

SAP

70008678

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102997

Reparación

REEMPLAZO 2 DE LLANTAS TRASERAS

		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suarez	
Villahermosa - Tabasco - Mexico		95029	
Tel. 9933570560		Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4660	No. de Orden:	KAUF 4441
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	22/Jul/2026
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120
Ubicación:	PARAISO	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONT. TOYOTA MOD. 8FGU20 S. 17649 NO. ECO 70008678 CAP. 2 TO			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 6.00X9 - 4.00 CONTINENTAL	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE DESMONTAJE, PRENSADO Y MONTAJE DE LLANTAS TRASERAS	
OBSERVACIONES			
Servicio Realizado OK			
Fecha del Servicio: 26/09/2026		Horómetro: 27876	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	
			
		Nombre y Firma del Auxiliar:	
Hoja 1			



Recomendaciones

- ES NECESARIO CAMBIAR LAS DOS LLANTAS TRASERAS JUNTAS PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DEL AUTO, ASEGURAR UN FRENADO SEGURO Y PROTEGER EL SISTEMA DE TRACCIÓN