



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	865.9 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 750 HRS



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR




REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	



- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LUBRICADO DE PARTES DE LA MINI EXCAVADORA EN GENERAL





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LUBRICADO DE PARTES DE LA MINI EXCAVADORA EN GENERAL





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0570	N. Orden:	4396	Fecha:	17/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072415	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	6598HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES:
- BASE QUEBRADA DE MANGUERA DE RETORNO DE ANTICONGELANTE QUE ASEGURA CON EL MOTOR TOMA DE AGUA