



Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0093	N. Orden:	4611	Fecha:	28/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	250253P8666	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	255 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0093	N. Orden:	4611	Fecha:	28/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	250253P8666	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	255 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR (EL CLIENTE PROPORCIONA LOS FILTROS)





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0093	N. Orden:	4611	Fecha:	28/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	250253P8666	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	255 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



DRENADO DE ACEITE



SUMINISTRO DE ACEITE NUEVO



Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0093	N. Orden:	4611	Fecha:	28/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	250253P8666	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	255 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0093	N. Orden:	4611	Fecha:	28/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	250253P8666	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	255 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	INTERLAKEN MAQUINARIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0093	N. Orden:	4611	Fecha:	28/08/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	250253P8666	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	255 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- LUBRICADO EN GENERAL

