

EVIDENCIAS

Tipo

NEGLIGENCIA

Ticket

107235

SAP

70022202

Reparación

REEMPLAZO DE BATERIA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Calle La Jirafa - Zona Nueva Pro. Sur - Sur
Villahermosa - Tabasco - México 24020
Tel. 993301095 - Mail: ventas@kaufmann.mx

Cotización: 4893
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: TUXPAN

No. de Orden: KAUF 4893
Fecha: 27/09/2025
Codigo QR: VHSJ-0445
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTCARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 S GRUA F3V445 ECO 70022202

INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, FORRO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

PIEZA	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA BATERIA LTH L47-500
1.000000	PIEZA LIZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	PIEZA BLUE SPOT 6-30V
1.000000	PIEZA ENVOLTOR DE SEGURIDAD
1.000000	PIEZA ALARMA DE REVERTEA USO RUDDO 12-24V
1.000000	PIEZA FORNITA PARA MONTACARGAS ECO 12-24V
1.000000	PIEZA PARO LEO 9-100S
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, FORRO, RELEVADORES

CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 09/09/2025
Código QR: 10099114

Nombre y Firma del Cliente: Roberto Carlos
Nombre y Firma del Asesor: Roberto Carlos
Página: 1

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Codigo QR: VHSJ-0445
Equipo: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 S GRUA F3V445 ECO 70022202

CHECK LIST DE MONTACARGAS		
A nivel correcto	SI	NO
Acople de motor	☒	☐
Acople de transmisión	☒	☐
Acople hidráulico	☒	☐
Anticongelante	☒	☐
Cableado de freno	☒	☐
Combinación de	SI	NO
Brinco delantero	☒	☐
Brinco trasero	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐
Puente de frenado	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐
Perno de anclamiento	☒	☐
Buena de eje	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐
El montacargas cuenta con	SI	NO
Tanque de gas 1	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	
Valvulas de escape	☒	☐
Acta de la nave dañada	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

RECIBE: Roberto Carlos
ENTREGA: Roberto Carlos
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

Intenta estacionar en la sombra o lugares templados para disminuir el desgaste por calor extremo.

EVIDENCIAS

Tipo

NEGLIGENCIA

Ticket

107235

SAP

70022202

Reparación

INSTALACION DE LUZ LINEALES DE SEGURIDAD ROJAS

 KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirafa - José Martí Pk. Sur 100 Valmiedos - 13000 - Montevideo Tel. 9323-5565 - Mail: ventas@kaufmann.ve	
		No. de Orden: KAUF 4930 Fecha: 27/04/2025 Código QR:  Tipo de Servicio: VMSA-GARANTIA CORRECTIVA	
Cotización: 4935 Cliente: PUNTO A PUNTO 72 Ubicación: TURFAN	INFORMACIÓN DEL PRODUCTO MONTACARGAS TOYOTA MODELO 2004-5 GRAN FAMILIA LEO 7002252		
REPARACIÓN DE SEGURIDAD INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, FORNO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUAN TODOS LOS ACCESORIOS.			
1 000000	PIEZA	BATERIA LTH L47-550	
1 000000	PIEZA	LUX LINEAL DE SEGURIDAD ROJA	
1 000000	PIEZA	BLUR SPOT 3.50V	
1 000000	PIEZA	CHYTRON DE SEGURIDAD	
1 000000	PIEZA	ALARMA DE REVERESA USO RUDD 12-24V	
1 000000	PIEZA	FORNTE PARA MONTACARGAS LEE 12-36V	
1 000000	PIEZA	FARO LUX 3 LIGES	
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, FORNO, RELEVADORES. CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUAN TODOS LOS ACCESORIOS	
REPARACIONES			
Fecha del Servicio: 04/04/2025		Signature: 	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	
Nombre y Firma del Asesor: 			

PÁGINA 1

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente:

PUNTO A PUNTO T2

Codigo QR:

VHSA-04AS

Equipos:

MONTACARGA PUERTO MODELO IFG4S 5 GKAA-5VBA45 E40 7602202

Monómetro:

A nivel correcto		SI	NO	Correcto funcionamiento de		SI	NO
				Freno delantero			
Acilator de motor				Freno trasero			
Acilator de frenado				Bluetooth			
Acilator hidroalico				Tornillos			
Anticlimpacion				Cilindros			
Liquid de frenos				Alarma de reversa			
				Causeros de seguridad			
				Exhaustor vigente			
				Switch de arranque (Elev)			
				El engine presenta			
				Fugas en cilindros de inclinación			
				Fugas en cilindros de frenos			
				Fugas en cilindros de desbalance lateral			
				Fugas en cilindros de direccional			
				Fugas en bomba hidroalica			
				Fugas en brazos hidroalicos			
				Fugas en mangueras hidroalicas			
				Fugas en motor			
				Fugas en variacion			
				Fugas en diferencial			
				Trenado de las llantas			
				Presenta Friccion			
				Presenta Desajuste			

Arreglo de la bota delgada

OTRAS OBSERVACIONES

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO ☒ SI ☐ NO


Roberto Carillo

ENTREGA

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

RECIBE

PUNTO A PUNTO T2



Recomendaciones

Intenta estacionar en la sombra o lugares templados para disminuir el desgaste por calor extremo.

EVIDENCIAS

Tipo

NEGLIGENCIA

Ticket

107235

SAP

70022202

Reparación

REEMPLAZO DE BLUE SPOT

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - Zona Nueva Pro-Telcel
Villahermosa - Tabasco - México 86209
Tel. 983375560 Mail: ordertrabajo@kaufmann.mx

Cotización: 4893
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: TUXPAN

No. de Orden: KAUF 4893
Fecha: 27/Agosto/2025
Codigo QR: VMSA-0445
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

DESCRIPCION DEL SERVICIO
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 5.0KAA-FSV4480 ECO 70022202

PLAN DE SERVICIO
INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, PORRO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

ITEM	PIEZA	DESCRIPCION
1	PIEZA	BATERIA LTH L41-550
2	PIEZA	LUX LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
3	PIEZA	BLUE SPOT 5.30V
4	PIEZA	CANTEROS DE SEGURIDAD
5	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12.24V
6	PIEZA	TOYOTA PARA MONTACARGAS ECO 70022202
7	PIEZA	PARGO LUX 5.1ERS
8	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, PORRO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 08/09/2025
Ingeniero: Roberto Carlos
Nombre y Firma del Cliente:
Nombre y Firma del Técnico:
Pág. 1

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 5.0KAA-FSV4480 ECO 70022202
Codigo QR: VMSA-0445
Equipo: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 5.0KAA-FSV4480 ECO 70022202

CHECK LIST DE MONTACARGAS			
A nivel correcto	SI	NO	
Asiento de motor	☒	☐	
Asiento de transmisión	☒	☐	
Asiento hidráulico	☒	☐	
Anticongelante	☒	☐	
Líquido de frenos	☒	☐	
Contribución de		SI	NO
Baterías delanteras	☒	☐	☐
Baterías traseras	☒	☐	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	☐
Travesaños de frenado	☒	☐	☐
Banda de alternador	☒	☐	☐
Eje de dirección	☒	☐	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	☐
Valvula de escape	☒	☐	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	☐
El montacargas cuenta con		SI	NO
Tanque de gas 1	☒	☐	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	☐
Tanque de gas		SI	NO
Valvulas dañadas	☒	☐	☐
Año de la base dañada	☒	☐	☐

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Roberto Carlos
PUNTO A PUNTO T2



Recomendaciones

Intenta estacionar en la sombra o lugares templados para disminuir el desgaste por calor extremo.

EVIDENCIAS

Tipo

NEGLIGENCIA

Ticket

107235

SAP

70022202

Reparación

REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle 14 3049 - Zona Maíz Pte Sur
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel: 953759568 Mail: ordenes@kaufmann.mx

Cotización: 4893
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: TUXPAN

No. de Orden: KAUF 4893
Fecha: 27/Agosto/2020
Costo QR: VMSA-0445
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO BF64S 5.0KAA-FSV4480 ECO 70022202

PLAN DE OBRAS

INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, PORRO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

ITEM	PIEZA	DESCRIPCION
1000000	PIEZA	BATERIA LTH L41-550
1000000	PIEZA	LUX LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1000000	PIEZA	BLUE SPOT 5-30V
1000000	PIEZA	CINTURON DE SEGURIDAD
1000000	PIEZA	ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1000000	PIEZA	TOYOTA PARA MONTACARGAS ECO 70022202
1000000	PIEZA	PARGO LUX 5 LERS
1000000	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, PORRO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 08/09/2020

Revisado: 30699-1hc

Nombre y Firma del Cliente: *Roberto Carlos*

Nombre y Firma del Técnico: *Roberto Carlos*

Página 1

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Equipo: MONTACARGAS TOYOTA MODELO BF64S 5.0KAA-FSV4480 ECO 70022202

Código QR: VMSA-0445
Número:

A nivel correcto		SI	NO	Correcto funcionamiento de		SI	NO
Acople de motor				Fuente de alimentación			
Acople de transmisión				Blowout			
Acople hidráulico				Tronca			
Anticongelante				Claxon			
Líquido de frenos				Alarma de reversa			
Brillos delanteros				Control de seguridad			
Brillos traseros				Botones apertur			
Control de carga				Switch de arranque (freno)			
Pernos de cilindros hidráulicos				El equipo presenta		SI	NO
Trucha de frenado				Fuiga en cilindros de frenado			
Banda de alternador				Fuiga en cilindro de desplazador lateral			
Var de dirección				Fuiga en cilindro de dirección			
Freno de estacionamiento				Fuiga en bomba hidráulica			
Valvula de escape				Fuiga en brazos hidráulicos			
Mangueras y conexiones de sistema de combustible				Fuiga en mangueiras hidráulicas			
Base de tanque de gas				Fuiga en motor			
El montacargas cuenta con		SI	NO	Fuiga en transmisión			
Tanque de gas 1				Fuiga en diferencial			
Tanque de gas 2		SI	NO	Estado de los Ulenes		SI	NO
Valvulas de freno				Presenta vibración			
Año de la base de freno				Presenta desajuste			

OTRAS OBSERVACIONES

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

RECIBE
PUNTO A PUNTO T2

Roberto Carlos



Recomendaciones

No suelten el cinturón de golpe al quitárselo. Si lo dejan salir disparado, la hebilla de metal golpea la cabina, rompe los plásticos y descompone el resorte que lo enrolla. Acompañenlo siempre con la mano hasta que se guarde solito

EVIDENCIAS

Tipo

NEGLIGENCIA

Ticket

107235

SAP

70022202

Reparación

REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle 14 3034 - Zona Nueva Pro-Solera
Villarreal - Toluca - México 80029
Tel. 95370560 Mail: order@kaufmann.mx

Cotización: 4893
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: TUXPAN

No. de Orden: KAUF 4893
Fecha: 27/Agosto/2020
Código QR: VMSA-0445
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 5.0KAA-FSV4480 ECO 70022202

PLAN DE INSPECCIÓN

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELÉCTRICAS, FORRO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

PIEZA	DESCRIPCIÓN
1.000000	PIEZA BATERIA 12V 41-550
1.000000	PIEZA LUZ LINEAL DE SEGURIDAD ROJA
1.000000	PIEZA BLUE SPOT 5.30V
1.000000	PIEZA CENTROS DE SEGURIDAD
1.000000	PIEZA ALARMA DE REVERSA USO RUDO 12-24V
1.000000	PIEZA TORNILLAS PARA MONTACARGAS ED 13-30V
1.000000	PIEZA PANO LUZ 5 LERS
1.000000	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELÉCTRICAS, FORRO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.

OTRAS OBSERVACIONES:

Fecha del Servicio: 08/09/2020
Revisado: 30699-1hc

Nombre y Firma del Cliente: *Roberto Carlos*
Nombre y Firma del Técnico: *Roberto Carlos*

Página 1

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 5.0KAA-FSV4480 ECO 70022202
Código QR: VMSA-0445
Nombre:

CHECK LIST DE MONTACARGAS					
A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Acertar de motor			Punto del motor		
Acertar de transmisión			Punto de transmisión		
Acertar de frenos			Blowout		
Anticongelante			Tornillos		
Líquido de frenos			Cables		
Controlador de			Alarma de reversa		
Brillos delanteros			Control de seguridad		
Brillos traseros			Botones de arranque		
Control de carga			Switch de arranque (falso)		
Puntos de cilindros hidráulicos			El equipo presenta		
Trasera de frenado			Fuga en cilindros de frenado		
Trasera de frenado			Fuga en cilindros de frenado lateral		
Trasera de frenado			Fuga en cilindros de frenado		
Trasera de frenado			Fuga en bomba hidráulica		
Trasera de frenado			Fuga en mangueras hidráulicas		
Trasera de frenado			Fuga en motor		
Trasera de frenado			Fuga en transmisión		
Trasera de frenado			Fuga en diferencial		
Trasera de frenado			Estado de las llantas		
Trasera de frenado			Presencia de ruidos		
Trasera de frenado			Presencia de vibraciones		

OTRAS OBSERVACIONES

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? SI NO

RECIBE: *Roberto Carlos*
PUNTO A PUNTO T2

ENTREGA: *Roberto Carlos*
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

El operador debe pasarle un paño seco o una brocha para quitar el exceso de suciedad.

EVIDENCIAS

Tipo

NEGLIGENCIA

Ticket

107235

SAP

70022202

Reparación

REEMPLAZO DE TORRETA

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 & 8FG46-8FG46ECO 7002202

Codigo QR:

Homonero:

VH04-0465

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Acción de motor	☒	☐
Acción de transmisión	☒	☐
Acción hidráulica	☒	☐
Anticollapsos	☒	☐
Líquidos de frenos	☒	☐

Combustión de	SI	NO
Veloc. del motor	☒	☐
Barro tracción	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐
Pierres de cilindros hidráulicos	☒	☐
Presión de frenado	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐
Vir de dirección	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐
Ilaveros de muelle	☒	☐
Manguera y conexiones de sistema de combustible	☒	☐
Barro de escape de gas	☒	☐
El montacargas cuenta con	☒	☐
Temperatura de gas 1	☒	☐
Temperatura de gas 2	☒	☐
Temperatura de gas	☒	☐

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faro delantero	☒	☐
Faro trasero	☒	☐
Bluetooth	☒	☐
Temperatura	☒	☐
Climaxon	☒	☐
Alarma de reversa	☒	☐
Conexión de seguridad	☒	☐
Exterior vigiles	☒	☐
Switch de arranque (freno)	☒	☐
El equipo presenta	☒	☐
Traga en cilindros de inclinación	☒	☐
Traga en cilindros de frenos	☒	☐
Traga en cilindros de desplazamiento lateral	☒	☐
Traga en cilindros de dirección	☒	☐
Traga en bomba hidráulica	☒	☐
Traga en brazos hidráulicos	☒	☐
Traga en mangueras hidráulicas	☒	☐
Traga en motor	☒	☐
Traga en transmisión	☒	☐
Traga en diferencial	☒	☐
Estado de las llantas	☒	☐
Presenta llantas	☒	☐
Presenta Desplazamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

RECIBE

PUNTO A PUNTO T2

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ **NO** ☐

Alberto Carlos

ENTREGA

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

Intenta estacionar en la sombra o lugares templados para disminuir el desgaste por calor extremo.

EVIDENCIAS

Tipo

NEGLIGENCIA

Ticket

107235

SAP

70022202

Reparación

INSTALACION DE FAROS DE LUZ

 KAUFMANN		QUINTO SECTOR DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirafa José Martí Pk. Sur 10 Valmiedos 130000 México 86200 Tel. 92320-5565 Mail: ventas@kaufmann.mx	
		No. de Orden: KAUF 4930 Fecha: 27/04/2025 Código QR: VMSA-GAR Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
Cotización: 4935 Cliente: PUNTO A PUNTO 72 Ubicación: TUXPAN	INFORMACIÓN DEL EQUIPO MONTACARGAS TOYOTA MODELO 6455 3.04X5 (EVAJOS) LCO 702222		
REPARACIÓN DE EQUIPO INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, FORNO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO SE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS.			
1 000000	PIEZA	BATERIA LTH L-47-550	
1 000000	PIEZA	LUX LINEAL DE SEGURIDAD ROJA	
1 000000	PIEZA	BLUR SPOT 3.50V	
1 000000	PIEZA	CHYTRON DE SEGURIDAD	
1 000000	PIEZA	ALARMA DE REVERESA USO RUDD 12-24V	
1 000000	PIEZA	FORNAT PARA MONTACARGAS LEE 12-36V	
1 000000	PIEZA	FARO LUX 3 LIGES	
2 000000	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD, REALIZANDO INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES ELECTRICAS, FORNO, RELEVADORES, CONSIDERANDO AL MOMENTO DE CERRAR EL SWITCH SE APAGUEN TODOS LOS ACCESORIOS	
REPARACIONES			
Fecha del Servicio: 04/04/2025			
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2

Solicitante: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG48 & 8FG46A-F8V460 ECO 7002202

Código QR:

Homonero:

VH04-0465

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO
Acción de motor	☒	☐
Acción de transmisión	☒	☐
Acción hidráulica	☒	☐
Anticollapsos	☒	☐
Líquidos de frenos	☒	☐

Combustión de	SI	NO
Veloc. del motor	☒	☐
Barro tracción	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐
Pierres de cilindros hidráulicos	☒	☐
Presión de frenado	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐
Vir de dirección	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐
Ilaveros de muelle	☒	☐
Manguera y conexiones de sistema de combustible	☒	☐
Barro de escape de gas	☒	☐
El matorrasguas cuenta con	☒	☐
Temper de gas 1	☒	☐
Temper de gas 2	☒	☐
Temper de gas	☒	☐

Correcto funcionamiento de	SI	NO
Faro delantero	☒	☐
Faro trasero	☒	☐
Bluetooth	☒	☐
Tempería	☒	☐
Climaxon	☒	☐
Alarma de reversa	☒	☐
Conexión de seguridad	☒	☐
Exterior vigiles	☒	☐
Switch de arranque (frenado)	☒	☐
El equipo presenta	☒	☐
Traga en cilindros de inclinación	☒	☐
Traga en cilindros de frenos	☒	☐
Traga en cilindros de desplazamiento lateral	☒	☐
Traga en cilindros de dirección	☒	☐
Traga en bomba hidráulica	☒	☐
Traga en brazos hidráulicos	☒	☐
Traga en mangueras hidráulicas	☒	☐
Traga en motor	☒	☐
Traga en transmisión	☒	☐
Traga en diferencial	☒	☐
Estado de las llantas	☒	☐
Presenta llantas	☒	☐
Presenta Desplazamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

RECIBE

PUNTO A PUNTO T2

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ NO ☐

ENTREGA

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

Intenta estacionar en la sombra o lugares templados para disminuir el desgaste por calor extremo.