

Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	4642	Fecha:	27/08/2026	Técnico:	IGNACIO GÓMEZ
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	DOBLE HORQUILLA	Serie:	ECO. 04	Ubicación:	PERIFÉRICO	Horómetro:	N/A HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE

SE REALIZÓ EL SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVO, RESTABLECIENDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

