

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:	INTEGRON SERVICES	Código QR:	MONT - 42	N. Orden:	4690	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	KARLA GALINDO
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	0103533J9335	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	844 HRS	Auxiliar:	


SERVICIO DE RECEPCIÓN DE ENTREGA DE MONTACARGAS



HORÓMETRO



MOMENTO DE ENTREGA



HORQUILLAS


SE REALIZA OBSERVACIÓN DE LA UNIDAD AL MOMENTO DE ENTREGA

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:	INTEGRON SERVICES	Código QR:	MONT - 42	N. Orden:	4690	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	KARLA GALINDO
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	0103533J9335	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	844 HRS	Auxiliar:	


SERVICIO DE RECEPCIÓN DE ENTREGA DE MONTACARGAS



TAPETE DE LA
UNIDAD



PEDAL



PARTE TRASERA DE
LA UNIDAD

SE REALIZA OBSERVACIÓN DE LA UNIDAD AL MOMENTO DE ENTREGA

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:	INTEGRON SERVICES	Código QR:	MONT - 42	N. Orden:	4690	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	KARLA GALINDO
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	0103533J9335	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	844 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE RECEPCIÓN DE ENTREGA DE MONTACARGAS



LLANTAS
DELANTERAS



FRENTE DEL
EQUIPO



LLANTAS
TRASERAS

SE REALIZA OBSERVACIÓN DE LA UNIDAD AL MOMENTO DE ENTREGA

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:	INTEGRON SERVICES	Código QR:	MONT - 42	N. Orden:	4690	Fecha:	04/09/2026	Técnico:	KARLA GALINDO
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	0103533J9335	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	844 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE RECEPCIÓN DE ENTREGA DE MONTACARGAS



MOTOR



VOLANTE Y
PALANCAS



ASIENTO

SE REALIZA OBSERVACIÓN DE LA UNIDAD AL MOMENTO DE ENTREGA