


Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Código QR:	VHSA - 0359	N. Orden:	4649	Fecha:	31/08/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/A HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR



SE LE REALIZA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD. EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO.

Empresa:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Solicitante:	DEISY MARIA REYES LOPEZ	Código QR:	VHSA - 0359	N. Orden:	4649	Fecha:	31/08/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG25T-16	Serie:	A410246	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	N/A HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR



SE LE REALIZA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD. EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO.