

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS

LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jagua - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliete: EXPRO TOOL
Solicitante: YULIA PRIEGO
Ubicación: VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4674
Fecha: 03/Sep/2026
Código QR: MON-34
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS HELI CPCD50-M4G3 2024 S. 010503F3096

FALLA REPORTADA
LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISION DE NIVELES

Horómetro	Servicio	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE EQUIPO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE LUBRICACION DE CADENAS

OBSERVACIONES

Se procedió a limpieza general del mastil y lubricado.
Se lavó el equipo completo.
Se realizó detallado de pintura en general y etiquetado del equipo (Lim. de Vel. Cop. de carga, Serigrafía blanco-rojo y Próximo Servicio).
Se realizó pruebas PND, en partes críticas y Señales.
Se colocó logo para resguardo de botiquín y HST.

Antiderrames

Fecha del Servicio: 11/09/26 **Horómetro:** 4,347.6

Nombre y Firma del Cliente:  **Nombre y Firma del Técnico:**  **Nombre y Firma del Auxiliar:** _____



CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliete: EXPRO TOOL
Solicitante: YULIA PRIEGO
Equipo: MONTACARGAS HELI CPCD50-M4G3 2024 S. 010503F3096

Código QR: MON-34
Horómetro: _____

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Correcto funcionamiento de	SI	NO
Aceite de motor	☒	☐	Faros delanteros	☒	☐
Aceite de transmisión	☒	☐	Faro trasero	☒	☐
Aceite hidráulico	☒	☐	Bluespot	☒	☐
Anticongelante	☒	☐	Torreta	☒	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Claxon	☒	☐
Comprobación de	SI	NO	Alarma de reversa	☒	☐
Birlos delanteros	☒	☐	Cinturón de seguridad	☒	☐
Birlos traseros	☒	☐	Extintor vigente	☒	☐
Guarda de carga	☒	☐	Switch de arranque (llave)	☒	☐
Pernos de cilindros hidráulicos	☒	☐	El equipo presenta	SI	NO
Prueba de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Banda de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de levante	☒	☐
Eje de dirección	☒	☐	Fuga en cilindro de desplazador lateral	☒	☐
Freno de estacionamiento	☒	☐	Fuga en Cilindro de dirección	☒	☐
Baleros de mastil	☒	☐	Fuga en bomba hidráulica	☒	☐
Mangueras y conexiones de sistema de combustible	☒	☐	Fuga en bancos hidráulicos	☒	☐
Base de tanque de gas	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
El montacargas cuenta con	SI	NO	Fuga en motor	☒	☐
Tanque de gas 1	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Tanque de gas 2	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Tanque de gas	SI	NO	Estado de las llantas	SI	NO
Valvulas dañadas	☒	☐	Presenta Fisuras	☒	☐
Aro de la base dañada	☒	☐	Presenta Desgastamiento	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

Equipo operativo.



¿EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? ☒ SI ☐ NO

RECIBE
EXPRO TOOL

ENTREGA
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS


LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL MÁSTIL Y LUBRICADO, LAVADO DE EQUIPO COMPLETO, DETALLADO DE PINTURA EN GENERAL Y ETIQUETADO (LÍMITE DE VEL. COP. DE CARGA, SEÑALÉTICA BLANCO -ROJO Y PRÓXIMO SERVICIO, REALIZACIÓN DE PRUEBA PND EN PUNTOS CRÍTICOS Y SEÑALADOS, COLOCACIÓN DE CAJA PARA RESGUARDO DE BOTIQUÍN Y KIT ANTIDERRAME.

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS


LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL MÁSTIL Y LUBRICADO, LAVADO DE EQUIPO COMPLETO, DETALLADO DE PINTURA EN GENERAL Y ETIQUETADO (LÍMITE DE VEL. COP. DE CARGA, SEÑALÉTICA BLANCO -ROJO Y PRÓXIMO SERVICIO, REALIZACIÓN DE PRUEBA PND EN PUNTOS CRÍTICOS Y SEÑALADOS, COLOCACIÓN DE CAJA PARA RESGUARDO DE BOTIQUÍN Y KIT ANTIDERRAME.

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS


LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL MÁSTIL Y LUBRICADO, LAVADO DE EQUIPO COMPLETO, DETALLADO DE PINTURA EN GENERAL Y ETIQUETADO (LÍMITE DE VEL. COP. DE CARGA, SEÑALÉTICA BLANCO -ROJO Y PRÓXIMO SERVICIO, REALIZACIÓN DE PRUEBA PND EN PUNTOS CRÍTICOS Y SEÑALADOS, COLOCACIÓN DE CAJA PARA RESGUARDO DE BOTIQUÍN Y KIT ANTIDERRAME.


Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS

LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS


LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL MÁSTIL Y LUBRICADO, LAVADO DE EQUIPO COMPLETO, DETALLADO DE PINTURA EN GENERAL Y ETIQUETADO (LÍMITE DE VEL. COP. DE CARGA, SEÑALÉTICA BLANCO -ROJO Y PRÓXIMO SERVICIO, REALIZACIÓN DE PRUEBA PND EN PUNTOS CRÍTICOS Y SEÑALADOS, COLOCACIÓN DE CAJA PARA RESGUARDO DE BOTIQUÍN Y KIT ANTIDERRAME.

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS

LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL MÁSTIL Y LUBRICADO, LAVADO DE EQUIPO COMPLETO, DETALLADO DE PINTURA EN GENERAL Y ETIQUETADO (LÍMITE DE VEL. COP. DE CARGA, SEÑALÉTICA BLANCO -ROJO Y PRÓXIMO SERVICIO, REALIZACIÓN DE PRUEBA PND EN PUNTOS CRÍTICOS Y SEÑALADOS, COLOCACIÓN DE CAJA PARA RESGUARDO DE BOTIQUÍN Y KIT ANTIDERRAME.

Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS

LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



Empresa:	EXPRO TOOL	Solicitante:	YULIA PRIEGO	Código QR:	MONT-34	N. Orden:	4674	Fecha:	11/09/2026	Técnico:	IVAN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD50-M4G3	Serie:	010503F3096	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4347.6 HRS	Auxiliar:	LUIS

LAVADO GENERAL DE EQUIPO Y REVISIÓN DE NIVELES



SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL MÁSTIL Y LUBRICADO, LAVADO DE EQUIPO COMPLETO, DETALLADO DE PINTURA EN GENERAL Y ETIQUETADO (LÍMITE DE VEL. COP. DE CARGA, SEÑALÉTICA BLANCO -ROJO Y PRÓXIMO SERVICIO, REALIZACIÓN DE PRUEBA PND EN PUNTOS CRÍTICOS Y SEÑALADOS, COLOCACIÓN DE CAJA PARA RESGUARDO DE BOTIQUÍN Y KIT ANTIDERRAME.