

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. HORACIO	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4634	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	6173.7 HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS



HORÓMETRO



DRENADO DE ACEITE

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. HORACIO	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4634	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	61173.7 HRS	Auxiliar:	

• SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS



REEMPLAZO DE FILTRO
DE AIRE PRIMARIO



REEMPLAZO DE FILTRO
DE AIRE SECUNDARIO

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. HORACIO	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4634	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	61173.7 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS**




REEMPLAZO DE
FILTRO DE ACEITE

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. HORACIO	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4634	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	61173.7 HRS	Auxiliar:	

- **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS**



REVISIÓN DE LIQUIDO



SUMINISTRO DE
LIQUIDO DE MOTOR

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. HORACIO	Código QR:	VHSA-0508	N. Orden:	4634	Fecha:	09/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10542	Ubicación:	TAPACHULA	Horómetro:	61173.7 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS**

OBSERVACIÓN: EQUIPO NO SE REALIZO LAVADO EN GENERAL YA
QUE EN LA LOCACIÓN NO HAY AGUA.