

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE
DE MOTOR

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE
PRIMARIO Y SECUNDARIO

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



ENGRASADO EN GENERAL



REVISIÓN DE LÍQUIDOS

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



ENGRASADO EN GENERAL

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



ENGRASADO EN GENERAL

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



LUBRICADO DE CADENAS

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS



LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CEMEX	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	4598	Fecha:	08/09/2026	Técnico:	LUIS MENDOZA
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	COMITAN	Horómetro:	05363N HRS	Auxiliar:	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS

DATO:

- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN.
- REQUIERE REEMPLAZO DE CLAXON.