

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



DRENADO Y REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



REEMPLAZO DE BUJÍAS

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



ENGRASADO DE EQUIPO EN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



ENGRASADO DE EQUIPO EN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



ENGRASADO DE EQUIPO EN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



LUBRICADO DE CADENAS



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



ENGRASADO DE EQUIPO EN GENERAL



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,


Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



ENGRASADO DE EQUIPO EN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



REVISIÓN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL

Empresa:	DEACERO	Solicitante:	ISAAC JAVIER	Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	4792	Fecha:	18/09/2026	Técnico:	IGNACIO
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	10999.2 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL