DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS








REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE SUCCIÓN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS








REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







DRENADO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS





REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS






DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







DRENADO DE ACEITE DE MOTOR

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS








REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS



REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE



REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR


DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS








ENGRASADO EN GENERAL DE EQUIPO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







ENGRASADO EN GENERAL DE EQUIPO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO


DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS








LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Solicitante:**	FORKLIFT PARTS AND EQUIPMENT	**Código QR:**	VHSA-0570	**N. Orden:**	4786	**Fecha:**	19/09/2026	**Técnico:**	FRANCISCO
Equipo:	MINI EXCAVADORA	**Modelo:**	VTW35S	**Serie:**	VT25072415	**Ubicación:**	TEAPA	**Horómetro:**	11646 HRS	**Auxiliar:**	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS







LAVADO EN GENERAL DE EQUIPO